



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PARCELAMIENTO IXTOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17 05 1068 43	FECHA	18/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Rosa Hernandez R.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

