

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROFESOR ABILIO QUIÑONEZ CORADO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1974-43	FECHA:	05/11/2024



Foto 7: Sustitución interruptores dobles




Foto 8: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9: Sustitución de flipones



Foto 10: Sustitución de tablero de flipones



Foto 11: Reparación de cableado eléctrico



Foto 12: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Otilia Godínez

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROFESOR ABILIO QUIÑONEZ CORADO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1974-43	FECHA:	05/11/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución inodoro



Foto 4: Limpieza de fosa séptica



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores



Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ofilia Cadiz
Firma y sello de la Oficina de Mantenimiento y Reparación de Edificios (OMRE)



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

