

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                |                                |                                     |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén          | MUNICIPIO:                     | La Libertad                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Eorm           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio El Centro, Aldea El Naranjo. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-2004-.43 | FECHA:                         | 26/11/2024                          |



Foto 1: sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 5: Mantenimiento a estructura



Foto 6: Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                |                                |                                     |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén          | MUNICIPIO:                     | La Libertad                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Eorm           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio El Centro, Aldea El Naranjo. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-2004-.43 | FECHA:                         | 26/11/2024                          |




Foto 7: Mantenimiento a marcos mill finish



Foto 8: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 9: Reparación de banqueta de concreto



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Mantenimiento a estructura




Foto 12: Sustitución de accesorios de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y sello director centro educativo público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |                |                                |                                     |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén          | MUNICIPIO:                     | La Libertad                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Eorm           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio El Centro, Aldea El Naranjo. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-2004-.43 | FECHA:                         | 26/11//2024                         |



Foto 13: Sustitución de llave de paso



Foto 14: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 15: Sustitución de focos ahorradores



Foto 16: Sustitución de plafoneras




Foto 17: Sustitución de interruptores simples




Foto 18: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                |                                |                                     |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén          | MUNICIPIO:                     | La Libertad                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Eorm           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio El Centro, Aldea El Naranjo. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-2004-.43 | FECHA:                         | 26/11/2024                          |



Foto 19: Reparación de chimenea de concreto



Foto 20: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|