

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2038-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 1: Sustrución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Reparación de piso de cemento liquido



Foto 4: Sustrución de inodoro




Foto 5: Sustrución de lavamanos



Foto 6: sustitucion de lampara de 2x40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joselino Najarro

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2038-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 7: Sustrucción de ducto eléctrico mas accesorios



Foto 8: pintura en muros exteriores e interiores

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Lino Najarro

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

