


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	19/03/2024




Sustitución de puertas.





Sustitución de lamina para lamina troquelada aluzinc calibre 28



Sustitución de pintura interior.



Sustitución de capote de lamina para lámina troquelada.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2752-42	FECHA:	19/03/2024




Sustitución de piso cerámico.



Sustitución de lavamanos.



Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Sustitución de ventanas




Sustitución de baños.




Pintura en exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y sello del Director Centro Educativo P.D.M.







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	19/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la E.O.D.P.

Firma y sello Director Centro Educativo Públicos

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	19/03/2024

Sustitución de ventana de dirección.


Sustitución de ventana de dirección.

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE





 Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	19/03/2024



Sustitución de puertas de baños




Sustitución de puertas de cocina



Sustitución de puerta de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Centro Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---





REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FORMULARIO 1-223
Versión 11


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	19/03/2024



Sustitución de Pintura de baños interior y exterior




Sustitución de Pintura de interior y exterior de aulas



#VALORI

Sustitución de Pintura interior y exterior Muralla



Sustitución de Pintura interior y exterior de Cocina



Sustitución de Pintura interior y exterior Muralla



Sustitución de Pintura interior y exterior de Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello

Firma y sello



Firma y sello

Firma y sello



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	19/03/2024



Sustitución de piso interior de cocina



Sustitución de piso exterior



Sustitución de Piso del baño



Sustitución de piso interior de aulas




Sustitución de piso interior de aulas




Sustitución de piso interior de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

