

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	2/05/2024



Sustitución de ventana dirección



Sustitución de ventanas dirección




Sustitución de ventana dirección

#_VALOR!

#_VALOR!

#_VALOR!

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	13/05/2024




Sustitución de Pintura interior y exterior



Sustitución de Pintura interior y exterior



Sustitución de Pintura interior y exterior



Sustitución de Pintura interior y exterior



#¡VALOR!

Sustitución de Pintura interior y exterior Muralla



Sustitución de Pintura interior y exterior de Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente ORE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	12/05/2024



Sustitución de piso



Sustitución de piso



Sustitución de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	13/05/2024




Sustitución de Pintura interior y exterior




Sustitución de Pintura interior y exterior



Sustitución de Pintura interior y exterior




Sustitución de Pintura interior y exterior




#VALOR!

Sustitución de Pintura interior y exterior Muralla



Sustitución de Pintura interior y exterior de Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del CEE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	15/05/2024





Sustitución de Puerta



Sustitución de Puerta



Sustitución de Puerta



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	15/05/2024



Sustitución de Inodoro



Sustitución de Inodoro




Sustitución de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la E.O.D.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

