

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Esmeralda"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Salvador Fajardo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 05 - 3084 - 43	FECHA:	2/11/2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzink calibre 26




Foto 2: desinstalación de lámina existente



Foto 3: instalación de lámina aluzink




Foto 4: sustitución de capotes para lámina troquelada



Foto 5: mantenimiento a estructura soporte de metal



Foto 6: sustitución de elementos de fijación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la C.F.F.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público