

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3125-45	FECHA:	3/05/2024




Foto 1: Mantenimiento de balcones



Foto 2: 17.5 Sustitución de plafonera




Foto 3: 17.6 sustitución interruptores simples




Foto 4: 17.7 Sustitución interruptores dobles




Foto 5: 17.8 Sustitución tomacorrientes dobles




Foto 6: 17.9 Sustitución de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3125-45	FECHA:	3/05/2024




Foto1: 17.10 Sustitución de tablero de flipon



Foto 2: 17.11 Reparación de cableado eléctrico.



Foto 3: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorio



Foto 4: 18.2 Sustitución de depósito de agua 1100 lts



Foto 5: 20.10 Sustitución de cemento de dos lavaderos



Foto 6: sustitucion de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3125-45	FECHA:	3/05/2024



Foto1: 2.2. Sustitución de estructura de madera, por metal



Foto 2: 4.3 Sustitución de puerta



Foto 3: 5.5 Sustitución de vidrio



Foto 4: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 5: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: 17.3 Sustitución de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3125-45	FECHA:	3/05/2024



FOTO 1 . Reparacion tubería agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---