

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cas. Nuevo Paraíso, La Pista, Km. 65,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3166-42	FECHA:	26/04/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Sustrucción de focos ahorradores/Reparación de cableado eléctrico.



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de...

Ana Elizabeth Ramirez

Firma y sello del Presidente del COPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

