



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P anexa a E.O.R.M. Cas. Nuevo Paraíso, La Pista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cas. Nuevo Paraíso, La Pista, Km. 65, La Libertad, Petén.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3166-42	FECHA:	3/05/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de focos ahorradores



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustitución de puerta en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Elizabeth Ramirez

Firma y sello del Presidente de la C.D.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

