

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-4172-42	FECHA:	29/05/2024




Foto1: .Sustitución de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitución de Lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liquido



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 5: Sustitución de puerta




Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria I. Contreras R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-4172-42	FECHA:	29/05/2024



Foto 7: Sustrucción de portón de metal




Foto 8: Sustrucción de interruptores simples




Foto 9: Sustrucción de plafoneras




Foto 10: Sustrucción de flipón



Foto 11: Instalación de azulejo en estufa rural




Foto 12: Sustrucción de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria I. Contreras R.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público