

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar para el Desarrollo Educativo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Zapotal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0003-45	FECHA:	12/10/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALIZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE CABLE PRINCIPAL




SUSTITUCIÓN DE FLIPON



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES




SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

