

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Bo. San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-06-0013-45	FECHA	07/11/2024



Foto1: Sustitución de focos ahorradores



Foto 2:Sustitución de plafoneras



Foto 3:Sustitución interruptores dobles



Foto 4: Sustitución de filpones



Foto 5:Sustitución de tablero de filpones



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bo. San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0013-45	FECHA:	07/11/2024



Foto 7: Sustitución de puerta



Foto 8: Sustitución de chapa



Foto 9: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 10: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

