

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. San Valentín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Valentín Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0119-43	FECHA:	09 de Mayo 2024



Foto 1: Cambio de lámina de 4 aulas, 2 bodegas y 2 filas de baños.



Foto 2:



Foto 3: Cambio de estructura y lámina a un salón.



Foto 4:



Foto 5: Cambio de cableado eléctrico al salón



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Aracely García Corado

Blanca Aracely García Corado



Ángel Rafael Pinelo Ochaeta

Ángel Rafael Pinelo Ochaeta



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. San Valentín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Valentín Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0119-43	FECHA:	13 de Mayo 2024



Foto: 1 Pintura de muros de exteriores



Foto 2:



Foto 3: Cambio de estructura y lámina a un salón.



Foto 4:




Foto 5: Cambio de cableado eléctrico al salón




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Aracely García Corado

Blanca Aracely García Corado



Angel Rafaél Pinedo Ochaeta

Angel Rafaél Pinedo Ochaeta

