

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. San Valentín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Valentín Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0119-43	FECHA:	16 de Mayo 2024



Foto1: Cambio de lámina de 4 aulas, 2 bodegas y 2 flasde baños.



Foto 2:



Foto 3: Cambio de estructura y lámina a un salón.



Foto 4:




Foto 5: Cambio de cableado eléctrico al salón




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Blanca Aracely García Corado





Angel Rafaél Pinelo Ochaeta



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. San Valentín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Valentín Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0119-43	FECHA:	16 de Mayo 2024



Foto: 1 Pintura de muros de exteriores



Foto 2:



Foto 3: Cambio de estructura y lámina a un salón.




Foto 4:




Foto 5: Cambio de cableado eléctrico al salón




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Aracely García Corado

Blanca Aracely García Corado



Angel Rafael Pinelo Ochaeta

Angel Rafael Pinelo Ochaeta

