

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Reasentamiento Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3879-43	FECHA:	1/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 4: Sustrucción de portón de metal



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--