

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Reasentamiento Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3879-43	FECHA:	17/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 4: Sustitución de portón de metal



Foto 5: Sustitución de balcones de metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---