

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	peten	MUNICIPIO:	san francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	parcelamiento nueva nacion
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4183-43	FECHA:	05/11/2024



Foto1: sustitución de lamina por lamina troquelado aluzinc calibre 26



Foto 2: mantenimiento a estructura (lijado cambio de tubocepillado sujeccion aplicacion de pintura)



Foto 3: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: sustitución de balcones de metal




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del C.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

