

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	peten	MUNICIPIO:	san francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	parcelamiento nueva nacion
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-4183-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: sustitución de balcones



Foto 2: pintura en muros interiores y exteriores.




Foto 3: Mantenimiento a estructura.



Foto 4: sustitución de balcones

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--