

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0026-43	FECHA:	2/11/2024



Foto 1: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.




Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA.



Foto 3: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto).




Foto 4: SUSTITUCION CHAPA.



Foto 5: Sustitución de puerta.



Foto 6: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Parmer Elizabeth Garcia Luna
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

