

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0040-43	FECHA:	18/04/2024



Sustitución de chapas



Sustitución de balcones de metal



Mantenimiento de puertas



Pintura en exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maria luisa cruz

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA BENDICIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0040-43	FECHA:	18/04/2024



Sustitución de chapas



Sustitución de balcones de metal



Mantenimiento de puertas



Pintura en exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

maria luisa cruz co

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

