

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cartucho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2342-42	FECHA:	4/3/2024




Foto 1: sustitucion de estructura de techo



Foto 2: Sustitucion de Lamina por lamina



Foto 3: Colocacion de ventana



Foto 4: Sustitucion de Estructura




Foto 5: Colocacion de Puertas de Baños



Foto 6: Sustitucion y Colocacion de balcon con malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juliana M. R

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

