

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Nuevo Horizonte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2780-43	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Instalación de lamina troquelada.



Foto 2: Instalacion de estructura portante de metal




Foto 3: Puertas de direccion y cocina para su posterior sustitución




Foto 4: Desinstalacion de malla para posteriormente colocar balcones de metal.



Foto 5: Reparación de piso de cemento líquido




Foto 6: Pintura en las paredes exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la CEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



24/4/24