

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Nuevo Horizonte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2780-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Sustitucion de lámina troquelada



Foto 2. Esctructura portante de metal



Foto 3: Sustitución de 2 puertas, (direccion y cocina).



Foto 4: Sustitución de 48 metros cuadrados de balcon de metal.



Foto 5: Reparación de piso de cemento líquido



Foto 6: Pintura en las paredes exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

