

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NARANJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0042-43	FECHA:	5/06/2024




Foto1: Vidrios por Balcon



Foto 2: Vidrios por Balcon



Foto 3: Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Sustitución de vidrios por balcones





Foto 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

