



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0015-42	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Mantenimiento de estructura y lámina



Foto 2: Reparación de banqueta



Foto 3: Mantenimiento de estructura




Foto 4: Mantenimiento de puertas



Foto 5: Mantenimiento de ventanas



Foto 6: Pintado exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. E.O.D.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis, Petén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0015-42	FECHA:	11/06/2024



Foto1: Salón convertida en aula



Foto 2: Terminada.



Foto 3: interior



Foto 4: Exterior



Foto 5: Pintado exterior



Foto 6: Ventanas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF E.O.D.P.

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
General

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0015-42	FECHA:	11/06/2024



Foto1: Circulado del predio.



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0015-42	FECHA:	11/06/2024



Foto1: Pintado interior



Foto 2: Pintado exterior



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0015-42	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Pueta de baño de metal



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis, Petén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0015-42	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Salón convertido en aula.



Foto 2: Aulas remozadas



Foto 3: Puerta de metal de baño




Foto 4: Ventanas lijadas y pintadas.



Foto 5: Portón de entrada



Foto 6: Cercado del predio del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPF E.O.D.P.



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis, Petén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0015-42	FECHA:	11/06/2024



Foto1: Aula terminada.



Foto 2: Piso de concreto terminada.



Foto 3: Aulas pintadas



Foto 4: Remodelacion de entrada de banqueta.




Foto 5: Puerta ya pintados



Foto 6: Banqueta terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico