

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio el Paraíso JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0017-42	FECHA:	13 de Noviembre de 2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 5: Sustitución de balcones de metal.



Foto 6: Sustitución de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio el Paraíso JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0017-42	FECHA:	13 de Noviembre de 2024



Foto 7: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.



Foto 8: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios




Foto 9: Repello en paredes



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 11: Sustitución de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---