



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	24/04/2024




Foto 1: De mediana distancia que muestra costaneras que serán soldadas en el techo de la cocina.



Foto 2: De mediana distancia que muestra el momento de la colocación de las costaneras.



Foto 3: De mediana distancia que muestra cómo queda la estructura metálica en la cocina.



Foto 4: De mediana distancia que muestra el cambio de tubería para llevar el agua entubada hacia los baños.



Foto 5: De mediana distancia que muestra la tubería para llevar el agua a la piletta



Foto 6: De mediana distancia que muestra instalación de puertas a cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	24/04/2024




Foto 1: De mediana distancia que muestra el momento en que van a colocar el balcón



Foto 2: De mediana distancia que muestra el momento en que van a colocar el balcón



Foto 3: De mediana distancia que muestra las paredes del repelidas



Foto 4: De mediana distancia que muestra el momento en que proceden a pegar el cerámico




Foto 5: De mediana distancia que muestra el momento en que proceden a limpiar y quitar el cedazo a los balcones de las ventanas



Foto 6: De mediana distancia que muestra cuando están pintando los balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: De mediana distancia que muestra la puerta que fue quitada para luego pintarla



Foto 2: De mediana distancia que muestra el momento en que proceden a darle mantenimiento a los balcones de las ventanas



Foto 3: De mediana distancia que muestra el momento en que se procede a pintar las paredes



Foto 4: De mediana distancia que muestra el momento en que se procede a pintar las paredes



Foto 5: De mediana distancia que muestra los baños que ya están pegando cerámico



Foto 6: De mediana distancia que muestra el área de mijitorio ya repellido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



RÉGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: De mediana distancia que muestra el lugar donde van a colocar el porton



Foto 2: De mediana distancia que muestra la tubería que para el agua en la cocina



Foto 3: De mediana distancia que muestra el momento en que proceden a pegar el cerámico en el aula




Foto 4: De mediana distancia que muestra el momento en que proceden a pegar el cerámico en el aula




Foto 5: De mediana distancia que muestra dos puertas listas para colocarlas



Foto 6: De mediana distancia que muestra 6 cubetas con pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	24/04/024




Foto1: De mediana distancia que muestra el momento en que se procede a pintar las paredes



Foto 2: De mediana distancia que muestra el momento en que se procede a pintar las paredes



Foto 3: De mediana distancia que muestra el momento en que se procede a pintar las paredes

Foto 4: De mediana distancia que muestra

Foto 5: De mediana distancia que muestra

Foto 6: De mediana distancia que muestra

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público