

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	1/06/2024



Foto 1: De mediana distancia que muestra la cocina ya terminada



Foto 2: De mediana distancia que muestra la puerta de la cocina



Foto 3: De mediana distancia que muestra la ventana con balcon de la cocina



Foto 4: De mediana distancia que muestra una puerta u un balcon del aula ya terminado



Foto 5: De mediana distancia que muestra la puerta de ingreso al aula ya terminada



Foto 6: De mediana distancia que muestra una ventana con balcon terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	1/06/2024



Foto 1: De mediana distancia que muestra un balcon ya terminado



Foto 2: De mediana distancia que muestra el ingreso al aula



Foto 3: De mediana distancia que muestra el interior del aula, ya con ceramico y repellada.



Foto 4: De mediana distancia de otro angulo que muestra el interior del aula, ya con ceramico y repellada.



Foto 5: Panoramica que muestra los balcones y la puerta del aula, ya terminados



Foto 6: de mediana distancia que muestra los balcones y la puerta del aula, ya terminados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	1/06/2024



Foto 1: De mediana distancia que muestra los balcones del aula ya terminados




Foto 2: De mediana distancia que muestra como quedaron los baños




Foto 3: De mediana distancia que muestra el interior de los baños y el cerámico instalado




Foto 4: De mediana distancia que muestra un baño con cerámico pegado en el piso



Foto 5: De mediana distancia que muestra un baño con cerámico pegado en el piso




Foto 6: De mediana distancia que muestra el mijitorio ya terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	1/06/2024



Foto1: Panorámica que muestra Balcones y puerta ya terminados



Foto 2: De mediana distancia que muestra balcon ya terminado



Foto 3: De mediana distancia que muestra puerta ya instalada y terminada



Foto 4: De mediana distancia que muestra balcon ya terminado



Foto 5: De mediana distancia que muestra balcon ya terminado



Foto 6: De mediana distancia que muestra puerta ya instalada y terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	1/06/2024



Foto 1: De mediana distancia que muestra



Foto 2: De mediana distancia que muestra



Foto 3: De mediana distancia que muestra



Foto 4: De mediana distancia que muestra



Foto 5: De mediana distancia que muestra el techo de lamina zinc ya instalado en la cocina.



Foto 6: De mediana distancia que muestra el porton de ingreso ya instalado y terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público