

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BARRIO NUEVO IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0047-43	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de elementos de fijación.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.




Foto 5: Sustitución de chapa.



Foto 6: Sustitución de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Roselia Verónica González Gómez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BARRIO NUEVO IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0047-43	FECHA:	16/11/2014



Foto 7: Sustitución de puertas en servicio sanitario



Foto 8: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 9: Sustitución de Balcones de metal.



Foto 10: Sustitución de piso cerámico




Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: Mantenimiento a portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roselia Veronica Gonzalez Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BARRIO NUEVO IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0047-43	FECHA:	16/11/2024



Foto 13: Sustrucción de lámparas tipo led.



Foto 14: Reparacion de Cableado Eléctrico-

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Roselia Verónica González Gómez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--