

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ISLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0053-43	FECHA:	14/10/2024



FOTO 1: Sustrucción de laminas, por laminas troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Sustrucción de elementos de fijación, Sustrucción de capote de lamina para lamina troquelada




FOTO 4: Sustrucción de puertas



FOTO 5: sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio




FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mauricio coc 130

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

