

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FLOR DE SELVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0108-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: DESMONTAJE DE TECHO DE AULAS



Foto 2: DESMONTAJE DE TECHO DE AULAS



Foto 3: DESMONTAJE DE PAREDES



Foto 4: DESMONTAJE DE PAREDES



Foto 5: DESMONTAJE DE PAREDES




Foto 6: DESMONTAJE DE TECHO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

