

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FLOR DE SELVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0108-43	FECHA:	24/06/2024




Foto1: SUSTITUCION DE TECHADO DE AULAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES



Foto 3: PINTURA EN PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 4:



Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---