



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0114-43	FECHA:	24/10/2024



Foto 1: FABRICACION DE COLUMNA PARA ROTOPLAZ



Foto 2: INSTALACION DE ROTOPLAZ DE 2500 LTS



Foto 3: FABRICACION DE PILETA



Foto 4: ELABORACION DE ESTUFAS RURALES




Foto 5: ELABORACION DE CHIMENEA DE CONCRETO



Foto 6: INSTALACION DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para ampliar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0114-43	FECHA:	01/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZIN ALIBRE26



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 3: INSTALACION DE PUERTA DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1700 LT



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO



FOTO 6: INSTALACION DE PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0114-43	FECHA:	1/11/2024



Foto 1: CERNIDO EN MURO



Foto 2: CERNIDO EN MURO

Foto 3:


Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0114-43	FECHA:	01/11/2024



Foto 7: FABRICACION DE COLUMNAS Y TECHO



Foto 8: INSTALACION DE PISO DE GRANITO



Foto 9: INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL PVC PARA PILETA



Foto 10: INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA



Foto 11: INSTALACION DE LAMPARA EN POSTE



Foto 12: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

