

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chacté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0122-46	FECHA:	20/6/2024



Foto 1: Inicio de trabajo de repello de modulo




Foto 2: Piso de concreto



Foto 3: Se inicia labores de Remozamiento de cocina



Foto 4: Construcción de columna de concreto



Foto 5: Inicio de labor para remozamiento, modulo de Direccion



Foto 6: Contrucción de nuevas paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	---

