

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea, Chacté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0122-46	FECHA:	20/6/2024



Foto1: Trabajo de reozamiento finalizado en modulo



Foto 2: Corredor nuevo, puertas y balcones, piso y repellos de pared.



Foto 3: Remozamiento de Cocina finalizado



Foto 4:



Foto 5: Finalizacion de Remozamiento de Direccion




Foto 6: Parte frontal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

