

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0175-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Sustitución de lamina



Foto 2: Fabricacion e instalación de puertas de metal en baños



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Chiac Xol

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA L
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0175-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Sustrución de depósito de agua 1100lt



Foto 8: Sustrución de depósito de agua 1100lt



Foto 9: Sustrución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 10: Sustrución lavamanos



Foto 11: Sustrución de Flipon



Foto 12: Sustrución de Caja de Registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Chiac Xel
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0175-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 13: Mantenimiento de estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura)



Foto 14: Mantenimiento de estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura)



Foto 15: Sustitución de piso, ceramico



Foto 16: Sustitución de piso, ceramico



Foto 17: Sustitución de piso, ceramico



Foto 18: Sustitución de piso, ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Chiac Xol
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0175-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 19: Sustitución de piso, ceramico



Foto 20: Sellado de giretas y fisuras en muros



Foto 21: Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio



Foto 22: Pintura de muro exteriores e interiores

Foto 23: Pintura de muro exteriores e interiores

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Chiac X

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público