

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Florida, Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0180-42	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitución de puertas.



Foto 2: Mantenimiento de balcones de metal.



Foto 3: Reparación de piso de ceramico por piso ceramico.



Foto 4: Sustitución de canal de metal.



Foto 5: Sustitución de inodoros y accesorios.



Foto 6: Sustitución de baranda de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Caridad de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Florida, Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0180-42	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 2: Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alvaro de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

