

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0220-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN COCINA.



Foto 2. SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 5




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
JM
DIRECCIÓN
ALDEA CHACTE SAN LUIS, PETEN