



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Subja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0268-43	FECHA:	30/08/2024



Foto1:Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2:Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3:Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado,aplición de pintura)



Foto 4:sustitución de chiapa



Foto 5: sustituciones de balcones de metal



Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Cgal Saquín

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sutja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0268-43	FECHA:	30/08/2024



Foto7: Reparación de piso de cemento liquido



Foto 8: Sustitucion de lamparas de tipo LED



Foto 9: Sustitución de tablero de filpones



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Mantenimiento a porton de metal



Foto 12: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Cael Saguis

Firma y sello del Presidente de la OPI

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sutija
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0268-43	FECHA:	30/08/2024



Foto13: Sustrución de tomacorrientes dobles




Foto 14:




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Saal Saquir

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público