

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0302-42	FECHA:	3/05/2024



Foto1: BANQUETA, PUERTAS Y PINTURA DE BAÑOS, LAVAMANOS Y GRIFO



Foto 2: INSTALACION DE BAÑOS Y PINTURA



Foto 3: TERMINACION DE INSTALACION DE CANAL



Foto 4: ESTRUCTURA Y LAMINA COCINA



Foto 5: ALERO CULMINADO



Foto 6: CUNETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Educación
Escuela Oficial de Parvulos J.V.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
SAN LUIS, PETEN



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09.0302-43	FECHA:	3/05/2024



Foto7: INSTALACION DE LUCES Y CABLEADO ELECTRICO



Foto 8: INSTALACION DE ROTOPLAS




Foto 9: ESTRUCTURA Y LAMINA DIRECCION




foto 10: BANQUETA EN EL MODULO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

