



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1217-42	FECHA:	25/10/2024



Foto 1 Mantenimiento a balcones



Foto 2: instalacion y fabricación de ventanas pvc



Foto 3: Fabricación de columna.



Foto 4: Sustitución de puertas de metal




Foto 5: Sustitución de inodoros



Foto 6: Sustitución de trubería pvc línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
JORNADA MATUTINA
DIRECCION
ALDEA CHACTE, SAN LUIS, PETEN



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1217-42	FECHA:	10/11/2024



Foto 1: Sustitución de bomba



Foto 2: Instalación de piso ceramica

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
JORNADA MATUTINA
DIRECCION
ALDEA CHACTE, SAN LUIS, PETEN