



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CRUCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1218-42	FECHA:	04/03/2024



Foto1: REPARACION DE SANITARIOS,TECHO Y PUERTAS



Foto 2: PUERTA Y VENTANA LEVANTADO DE BLOCK



Foto 3: TECHO Y COCINA



Foto 4: VENTANAS EN LA PARTE FRONTAL



Foto 5: VENTANAS EN LA PARTE DE ATRÁS



Foto 6: TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPPE PARVULOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CRUCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1218-42	FECHA:	04/03/2024



Foto1: PISO



Foto 2: ESTRUCTURA



Foto 3: TECHO



Foto 4: PISO



Foto 5: PISO



Foto 6: PISO COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

