



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-135
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	PETEN	MUNICIPIO	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-09-2147-42	FECHA	24/04/2024



Foto 1: DESMONTAJE DE TECHO Y PAREDES ENN COCINA



Foto 2: DESMONTAJE DE TECHO Y PAREDES ENN COCINA



Foto 3: DESMONTAJE DE COCINA



Foto 4: DESMONTAJE DE COCINA




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público