

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2147-42	FECHA:	24/06/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN EN BALCONES



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANA



Foto 4 SUSTITUCIÓN DE PISO EN AULAS






Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público