



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                  |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén             | MUNICIPIO:                     | San Luis         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Unión |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-2151-42     | FECHA:                         | 20/06/2024       |



Foto1: Construcción de un aula



Foto 2: Reparación de techo de cocina.



Foto 3: Construcción de muro perimetral.



Foto 4: Pintura en exteriores e interiores



Foto 5: Reparación de balcones.



Foto 6: Reparación de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                  |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén             | MUNICIPIO:                     | San Luis         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Unión |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-2151-42     | FECHA:                         | 20/06/2024       |



Foto 7: Instalación de ventana metálica.



Foto 8: Reparación de baño.



Foto 9: Pintura en exteriores.



Foto 10: Reparación de baño y construcción de base para rotoplas.

Foto 5: Compra de materiales de pegamix.

Foto 6: Desinstalación de puerta a aula 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

