



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2151-42	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Finalización de pintura de exteriores e interiores.



Foto 2: Construcción de aula (pendiente de finalización por falta de fondos).




Foto 3: Finalización de reparación de techo y pintura de cocina.




Foto 4: Finalización de reparación de techo y pintura de baños.



Foto 5: Finalización de base para rotoplas.



Foto 6: Finalización de baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2151-42	FECHA:	20/06/2024




Foto 7: Finalización de hornilla.



Foto 8: Finalización de instalación de ventana.



Foto 9: Finalización de los muros perimetrales .



Foto 10: Finalización de chimenea de cocina.



Foto 11: Instalación de puerta de cocina.



Foto 12: Instación de puerta de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

