

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FLORIDA ALDEA SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2191-43	FECHA:	



Foto 1: Sustrución de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustrucion de lamina por lamina troquelada



Foto 3: Sustrucion de Balcones



Foto 4: Sustrucion de puerta de metal



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

del total de 10 hojas
Firma y sello del Presidente de la OPEB

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público