



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CANGREJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2324-43	FECHA:	25/04/2024



Foto1: DESMONTAJE DE LAMINA EXISTENTE



Foto 2: DESMONTAJE DE LAMINA EXISTENTE SEGUNDA AULA



Foto 3: DESMONTAJE DE BALCONES



Foto 4: DESMONTAJE DE MALLA EN VENTANAS



Foto 5: INSTALACION DE ESTRUCTURA PORLANTE DE METAL



Foto 6: INSTALACION DE LAMINA ALUZIN CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Leticia Alonzo Ay

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

