

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CANGREJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2324-43	FECHA:	08/05/2024



Foto1: BALCONES INSTALADOS EN MODULO 1



Foto 2: BALCONES INSTALADOS EN MODULO 2



Foto 3: BALCONES INSTALADOS EN LA PARTE DE ATRÁS MODULO 1



Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES EN LA PARTE DE ATRÁS MODULO 2



Foto 5: BALCONES INSTALADOS EN MODULOS




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Leticia Alonzo Ayo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

